¡Fuerte, Coahuila es! SS SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG201020-0278

Saltillo Coah. Martes 20 de Octubre del 2020 **ID 1071**

PROVEEDOR	FACTURAR A	EFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA
ID 243 - CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., R.F.C: CTR831122N85, Teléfono 818-158-0600, Direccion: Calle Av. Lincon pte. No. 3410 Col. Mitras Nte, Monterrey, Nuevo León, C.P.	Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sscserviciosgenerales@otlook.com	Laboratorio Estatal, Calle Carlos Abedrop Dávila Esq. Dámaso Rodríguez Contreras, Col. Centro Metropolitano. C.P. 25020. Tel. (844) 412-18-31. Saltillo, Coahuila. Horario de Horario de servicio las 24 hrs	Ana Maria Aguilar Brondo, Subdirector. Mediante FOLIO NO. SG201020-0228 ID 1481	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: COFEPRIS - Programa: COFEPRIS - Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios	Partida: - 35401 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa
Federal	30 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDSG201020-0278			3	SSCZ-DA-SG-156-2020

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
	SIN CLAVE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1		$0.00	$0.00
1	S/C	Servicio de mantenimiento a Homogeneizador Peristatico : ID interno MA-MS-009 incluye: Revision de panel de control, Revision y lubricacion de sisema mecanicos y motor de agitación, revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, pruebas funcionales del equipo, pruebas funcionales del equipo mediante una corrida	SERVICIO		1		$1,068.00	$1,068.00
2	S/C	Servicio de Mantenimiento a microscopio ID Interno MI-MS-041 y MI-MS-051 (moocular y/o binocular) Incluye Revision de funcionamineto del equipo, REvision de oculares, Lubricación de partes mecanicas, Revision del eje Horizontal y vertical, Revisión de lampara, Revisión de sistema eléctrico, Limpieza General del esquipo.	SERVICIO		2		$1,068.00	$2,136.00
3	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a lampara Ultravioleta ID Interno LP-MS-013 incluye: Revisión del sistema eléctrico, Revisión y limpieza del panel de control, Revisión de lampara UV	SERVICIO		1		$1,602.00	$1,602.00
4	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Autoclave ID Interno AU-PM-050 y AU-PM-038 Incluye Revisión del panel de control, Revisión del sistema de calentamiento. Revisión de sensor de temperatura, Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, Revisión de cableado eléctrico, Pruebas funcionales del equipo mediante una corrida	SERVICIO		2		$8,544.00	$17,088.00

PEDIDO NO. PDSG201020-0278

Saltillo Coah. Martes 20 de Octubre del 2020

ID 1071

5	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo y validación a campanas de Bioseguridad ID Interno CA-MS-023, incluye: Revisión y limpieza del interior del equipo, Revisión de lamparas Flourecentes y UV, Revisión y lubricacion de cables de contrapeso, verificación de operatividad de panel de control, verificación y ajuste de movimiento de sash, Medición y ajustes de flujo de aire descendientes y flontal con anemometro de hilo de acuerdo a la norma NF549, MEdicion de la retención de partícula del filtro hepa exahust y de entrada con fotometro de acurdo a la norma NF-S49	SERVICIO		1		$10,235.00	$10,235.00
6	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Campana de Flujo laminar ID Interno CA-PM-005 incluye: Revisión y limpieza del interior del equipo, Revisión de lamparas Fluorescentes y UV, verificación de operatividad de panel de control	SERVICIO		1		$3,115.00	$3,115.00
7	S/C	Servicio de validación a Campana de Flujo laminar ID Interno CA-PM-005 incluye: Medición y ajuste flujo de aire descendente y frontal con anemometro de hilo caliente de acuerdo a la norma NF-S49, Medicion de la retención de particula del filtro de entrada con fotometro de acuerdo a la norma NF-S49	SERVICIO		1		$4,895.00	$4,895.00
8	S/C	Servicio de mantenimiento a Honor de Secado ID Interno HR-LM-001 incluye: Revisión de panel de control, Revisión del sistema de calenatamiento, Revisión de sensor de temperatura, Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, Pruebas funcionales del equipo mediate una corrida	SERVICIO		1		$2,848.00	$2,848.00
9	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Cuenta Colonias ID Interno CU-MS-005 y CU-MS-024 incluye: Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, Revisión del sistema eléctrico, Limpieza general	SERVICIO		2		$1,602.00	$3,204.00
10	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Parrillas de Calentamiento con Agitación ID Interno PA-MS-028, PA-PM-017, PA-PM-018, PA-PM-019, PA-PM-020, PA-PM-021 Y PA-PM-052, PA-PM-053 Y PA-PM-033, incluye lo siguiente, revision del panel de control, Revisión de sistema de calentamiento, Revisión de sensor de temperatura, Revisión y limpieza de tarjetadelectronicas, Pruebas funcionales del equipo mediante una corrida	SERVICIO		9		$1,602.00	$14,418.00
11	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Vortex ID Interno VO-MS-027 y VO-PM-048 incluye: lo siguiente: Revision panel de control, revision y lubricacion del sistema mecanico y motor de agitacion, Revisión y limpieza de tarjetas electronicas, Pruebas funcionales del equipo mediante una corrida	SERVICIO		2		$1,646.50	$3,293.00
12		Servicio de calibración de Marco de pesas ID Interno PE-MS-044	SERVICIO		1		$8,544.00	$8,544.00
13	S/C	Servicio de Calibración a Termohignometro ID Interno TH-RM-007 Incluye: Calibración en los puntos de temperatura °C Serán determinados por el usuario (3 puntos) Calibración en los puntos de humedad % Seran determinados por el usuario (3 puntos) Servicio con acreditación EMA.	SERVICIO		5		$2,047.00	$10,235.00

¡Fuerte, Coahuila es! SS SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG201020-0278

Saltillo Coah. Martes 20 de Octubre del 2020

ID 1071

14	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Baño de incubación y calibración de acuerdo las especificaciones del fabricante ID Interno BA-MS-002 y BM-MS-047, incluye lo siguiente: Revision del panel de control, Revisión del sistema de calentamiento, Revision de sensor de temperatura, Revisión y limpieza de tarjetas electronicas, Pruebas funcionales del equipo mediante una corrida	SERVICIO		2		$3,738.00	$7,476.00
15	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Estufas de cultivo ID Interno: ES-MS-006 y ES-MS-007 incluye Revision de panel de control , Revision del sistema de calentamiento, Revisión de sensor de temperatura, Revision y limpieza de tarjetas electronicas. Pruebas funcionales del equipo mediante una corrida	SERVICIO		2		$2,848.00	$5,696.00
16	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Balanza Análitica ID Interno: BA-MS-001, BA-RM-001, BA-PM-023 y BA-PM-004, incluye: Revisión del funcionamiento del equipo, Revisión de panel de control, Revisión y limpieza del la tara, Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, Revisión de funcionamiento con marco de pesas.	SERVICIO		5		$2,492.00	$12,460.00
17	S/C	Servicio de calibración de Balanzas Analíticas ID Interno BA-MS-001, BA-MS-042, BA-RM-023 y BA-PM-004	SERVICIO		5		$2,225.00	$11,125.00
18	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Conductimetro ID Interno CN-PM-024 incluye: Limpieza general, Revisión de tarjeta electrica, Revisión de electrodo, Calibración del equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante	SERVICIO		1		$2,492.00	$2,492.00
19	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Incubadora ID Interno IN-PM-008, IN-PM-032, IN-MS-025, IN-MS-028 incluye: Revisión del panel de control, Revisón del sistema de calentamiento, Revisión de sensor de temperatura, Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, Pruebas funcionales del equipo mediante una corrida	SERVICIO		4		$2,759.00	$11,036.00
20		Servicio de calibración de termómetro ID Interno TE-MS-055, TE-MS-056, TE-MS-057, TE-MS-053, TE-MS-054, TE-MS-038, TE-MS-043, TE-MS-045, TE-MS-030, TE-MS-035, TE-MS-036, TE-MS-017, TE-MS-020, TM-MS-021, TE-PM-014, TE-PM-015, TE-PM-030, TE-PM-037, TE-RM-005 Y TE-RM-006 , Incluye la _Calibración en 3 puntos (Serán determinados por el cliente	SERVICIO		20		$1,068.00	$21,360.00
21	S/C	Servicio de calibración de Pipetas de Piston Unicanal ID Interno MP-Ms-049, MP-MS-050, MP-PM-034, MP-PM-026 y MP-PM-027 Incluye: Servicio de mantenimineto preventivo des contaminación, engrase de sistema, prueba de fugas. Calibración en el 10, 50, 100 % del volumen nominal de acuerdo a ISO8655-2 (Servicio de acreditación EMA)	SERVICIO		5		$1,068.00	$5,340.00

¡Fuerte, Coahuila es! SS SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG201020-0278

Saltillo Coah. Martes 20 de Octubre del 2020

ID 1071

22	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Ponteciometro ID Interno PO-PM-022 Limpieza general, Revisión de tarjeta electronica, Revision de electrodo, Calibración del equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante	SERVICIO		1		$2,492.00	$2,492.00
23	S/C	Servicio de calibración de Pipeta Multicanal ID Interno MP-MS-058 incluye: Servicio de mantenimiento preventivo descontaminación, engrese de sistema, prueba de fugas. Calibración en el 10, 50 100 % del volumen nominal de acuerdo a ISO 8655-2 (Servicio con acreditación EMA) Nota: este precio es para pipetas de 8 canales, en caso que la pipeta sea de 12 canales el precio cambia.	SERVICIO		1		$4,806.00	$4,806.00
24	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a Estufa ID Interno ES-MS-006 y ES-MS-007 inlcuye: Revision del panel de control, Revision del sistema de calentamiento, Revision de sensor de temperatura, Revisión y limpieza de tarjetas electronicas, Pruebas funcionales del equipo , mediante una corrida	SERVICIO		2		$3,115.00	$6,230.00
25	S/C	Servicio e calificación en Desempeño (PQ) a estufa ID Interno ES-MS-006 y ES-MS-007 Inlcuye: Estudio de distribucion de la temperatura 1 ciclo de 24 h en camara con carga determinando temperaturas máximas, mínimas, promedios, gradienje/uniformidad, fluctuación/estabilidad. Incertidumbre de medida, temperatura media cinética (MKT) representación gráfica de la temperatura de la cámara, ubicación del punto caliene-frio, graficas, protocolo, resumen e informe de resultados	SERVICIO		2		$7,832.00	$15,664.00
26	S/C	Servicio de mantenimiento preventivo a incubadora ID Interno IN-MS-008 y IN-MS-026 incluye: Revisión del panel de control, Revisión del sistema de calentamiento, Revisión e sensor de temperatura, Revisión y limpieza de tarjetas electronicas. Pruebas funcionales del equipo mediante una corrida.	SERVICIO		2		$2,848.00	$5,696.00
27	S/C	Calificación de desempeño (PQ) a incubadora ID IN-MS-008 y IN-MS-026. Estudio de distribución de la temperatura 1 ciclo de 24 h en cámara con carga determinando: temperaturas máximas, mínimas, promedios, gradiente/uniformidad, fluctuación/estabilidad, incertidumbre de medida, temperatura media cinetica (MKT). representación gráfica de la temperatura de la cámara. Ubicación del punto caliente-frio, graficas, protocolo, resumen e informe de resultados	SERVICIO		1		$7,832.00	$7,832.00
							Subtotal:	$ 202,386.00
							I.V.A.:	$ 32,381.76
							Total:	$ 234,767.76

¡Fuerte, Coahuila es! SS SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG201020-0278

Saltillo Coah. Martes 20 de Octubre del 2020

ID 1071

Jefe del Departamento de Servicios Generales	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Adjunta de Administración
Julio Alejandro Garcia Castillo	P.A. Griselda Villanueva Salas	Angel Espinoza López