



PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA			
ID 942 - REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V., R.F.C: RMR880407DT2, Teléfono 81-81039214, Direccion: Calle Brasil No. 3936 Desarrollo Industrial Las Torres, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64790	Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sscserviciosgenerales@outlook.com	Hospitales, Horario de 9:00 A 15:00 hrs	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. SG210525-0142 ID 528	Recurso: INSABI - Fuente de financiamiento: Aportación Solidaría Federal - Programa: Cáncer	Partida: - 35401 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de clar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa
Federal	0 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDSG210525-085			3	SSCZ-DA-SG-44-202
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCAMODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1		Pago de 11 Pólizas para el Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para Mastógrafos Análogos y Digitalizadores de Imágenes por 12 meses.	Paquete		1	Paquete	\$4,096,551.73	\$4,096,551.73



ID 221

Paquete de 11 Pilizas de Mantenimiento a Mastógrafos con la empresa REMERN, ya que es la empresa que conoce a fondo los equipos y es con la empresa que se ha tenido una experiencia favorable en cuanto a calidad del servicio y corresponde al más alto costo/beneficio, dichas pilizas deben incluir lo siguiente:

Revisión y calibración del haz de colimación, en conjunto con la luz de colimación, Revisión y calibración de cantidad de KV y mas, Revisión y calibración de la tabla de filamentos, Revisión de la sección del colimador (tornillo Zx6, rotación, sujeción, filtro y espejo), Revisión y calibración de parámetros límites de movimiento de rejilla, Revisión y calibración de valores límites superior e inferior del compresor, Verificación del funcionamiento del potenciómetro del compresor (valores medidos), Verificación y calibración de los Kg de compresión mediante báscula, Revisión de funcionamiento de todas las partes eléctricas y mecánicas después de amarrar el equipo, Pruebas de comunicación entre consola de mando y mastógrafo, Pruebas con fantasma de alta definición, Pruebas con paciente.

Relaciones necesarias en el equipo de mastografía análoga y digitalizador de imágenes (CR).

Inspección visual de: Superficie del compresor, Superficie de la pala de magnificación, Estado del protector de cara (shield), Funcionamiento de todos los ventiladores, Superficie del Bucky, Estado general del Gantry, Estado de los pedales del equipo.

Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que requieran para el funcionamiento del Digitalizador de Imágenes. Habilitación en todos los digitalizadores de imágenes la grabación de estudios en CD, Actualización del Software en todos los digitalizadores de imágenes.

Revisión General de: Indicadores luminosos y señales acústicas, Voltajes, Alimentación principal y en tarjeta lógica, Verificación del estado de todos los fusibles del equipo, Botón de rayos X, Revisión de luz de colimación, Luz roja de indicación de Rayos X afuera de la sala, Todos los botones que controlan movimientos de Gantry, columna y compresor, Funcionamiento correcto de los botones de emergencia, Tensión de la banda de rotación y banda del compresor, Sistema de compresión (potenciometro, switches de límite).

Limpieza: Externa de todo el equipo, De las partes internas del Gantry (base de rotación, rodillos de rotación), Limpieza interna en la parte superior de la columna, A componentes mecánicos y electrónicos en la parte del tubo de Rayos X, Limpieza del Bucky y

rejilla, A tarjetas electrónicas de la consola de control, Revisión y apriete de tornillos y uniones, Al área de compresor, Verificación de la tensión de las bandas de rodamiento en todo el equipo.

Lubricación de: La columna interna y externa, Lubricación de los frenos de rotación e inclinación, La rejilla, Las guías del compresor.

Asistencia remota en caso de requerir y Atención en Sitio.

Servicio a los 11 Mastógrafos ubicados, con marca y modelo:

Hospital General Piedras Negras, Hologic/Lorad DM IV, 18002116631

Hospital General Acuña, Hologic/Lorad DM IV, 18012096330

Hospital General Sabinas, Hologic/Lorad DM IV, 18002116633

Hospital General de Monclova, Philips/Mammodiagnostc, 128056438506



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG210525-085

Centro de Salud Ramos Arizpe, Siemens/Mammomat 3000 Nova, 12523/458695

Unidad Móvil Blanca, Hologic/Lorad DM IV, 18002116630

Hospital General de Matamoros, Metatronix/Liyum, 1LLHF/0268/CO

Hospital General de San Pedro, Metatronix/Liyum, 1LLHF/0269/CO

Hospital Integral de Fco. I. Madero, Hologic/Lorad DM IV, 195021113229

Hospital Parras de la Fuente, Hologic/Lorad DM IV, 18002116629

Unidad Móvil Rosa, Hologic/Lorad DM IV, 18010106548.

Saltillo Coah. Martes 25 de Mayo del 2021



ID 221

