



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDSG210702-0109

Saltillo Coah. Viernes 02 de Julio del 2021

ID 284

PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA			
ID 185 - COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V., R.F.C: CMO500807H41, Teléfono , Dirección: Calle Blvd. Nazario Ortiz Garza No. Alpes, Saltillo, Coahuila De Zaragoza, C.P. 25270	Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: cotizaciones.sscz@gmail.com	Oficinas Centrales, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Horario de 09:00-14:30	Liliana Sarmiento Cordero, Subdirector. Mediante FOLIO NO. SG210602-0150 ID 563	Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo	Partida: - 35501 - Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			
COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques PDSG210702-0109	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos			
Federal	15 Días naturales a partir de la notificación.	R.F.C. SSC-961129-CH3		3	Compra Directa			
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	SC	MANTENIMIENTO	SERVICIO		1		\$3,583.33	\$3,583.33
REEMPLAZO DE BALERO Y REGULADOR DEL ALTERNADOR DE VEHICULO DODGE ATTITUDE 2010, 4 CILINDROS PLACAS FNX7307 NO. DE SERIE KMHC4MNC4U351592 KILOMETRAJE 170,510								
Subtotal: \$ 3,583.33								
I.V.A.: \$ 573.33								
Total: \$ 4,156.66								

Jefe del Departamento de Servicios Generales	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Administrativa
Luis Daniel Garcia Martinez	Gerardo Guisayo Rodriguez Carmona	Brenda Maritza Guevara Contreras

Dirección de Administración